



Best Western Plus Tower Hotel Bologna

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a towerhotelbologna.bo@bestwestern.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha un parcheggio privato che si trova all'esterno ed è scoperto. La pavimentazione è in lastre di pietra.

Numero di posti riservati a donne in attesa	n° 1
Numero di posti riservati a disabili, evidenziati con segnaletica	n° 2
Quanto distano questi ultimi dall'entrata principale?	m 4

Il percorso fino alla porta d'ingresso principale è percorribile in piano. La pavimentazione è in lastre di pietra.

L'hotel dispone anche di un garage coperto al piano -1 con pavimentazione in cemento. L'accesso alla Hall è tramite porta con maniglia e ascensore con apertura 80 cm.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'accesso è presente un citofono per richiedere assistenza.

La porta di accesso è girevole con apertura verso l'interno e senza maniglia.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in marmo.

Nella hall sono a disposizione sedute come poltrone, sedie e divani.

Il servizio di facchinaggio è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 120
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 3 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 140x115
Altezza del pulsante di chiamata	cm 110
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 80
Comunicazione sonora dei piani	sì, con indicazione del piano
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in moquette e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Sono presenti alcuni elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 18 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a parete
Modalità accensione	sensore automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano in tre piani dell'hotel: hall - piano 1° - piano 2°

Non è presente un antibagno.

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 215x180
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	sensore automatico
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 8.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta	scorrevole
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a leva
Possibilità di accostarsi al letto	su entrambi i lati
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	manuale

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 225x240
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	sì
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al primo piano, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati, rettangolari e rotondi
Gambe dei tavoli	laterali e centrali
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	no
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel è presente un ristorante accessibile che si trova al primo piano.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati, rettangolari e rotondi
Gambe dei tavoli	laterali e centrali
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Bar

Nell'hotel è presente un bar accessibile che si trova al primo piano.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati e rettangolari
Gambe dei tavoli	centrali e laterali
Sedute	sedie e poltrone
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Altezza da terra del bancone bar	cm 100
Bancone ribassato	non presente
Servizio al tavolo	sì
Attivo 24/24 ore	no